

平成15年4月

平成22年4月現在



・低水位護岸の機能を現在も果たす。



・水製工の機能を果たし、植生も繁茂。

・河床の低下にもフレキシブルに対応している。



・部材の腐朽はあるが、現在のところ欠落などは見られない。



・詰石の流失等は見られていない。

